

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.10.20
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：2208020A024、2210020A051
故障描述： 由于使用中电源被反接，导致相机与内部主板烧毁，上电后采集模块不能连接到主机。	
维修处理： 将相机与内部主板进行换新。	
维修结果： 相机连接正常，图像亮度正常。 将换下的相机（H2249866、H2332720）随采集模块发回用户。	
检测人员：01	

签 收 人： 李伟

签收时间： 2024.3.27