

定位同步服务器返修单

| | |
|--|------------------------|
| 设备名称：定位同步服务器 | 型号：DT-200-SVR |
| 返修单位：北京交通大学 | 序列号：C23300C012 |
| 维修单位：北京鹰路科技有限公司 | 返修日期：2025.08.14 |
| 故障描述： 定位同步服务器输出串口故障 | |
| 故障确认： 定位同步服务器 2210 模块 2 口输出故障 | |
| 解决方案： 定位同步服务器增加一套 USB 转 485 串口（隔离器）将 2210 模块 2 口输出改为 485 输出问题解决 | |
| 是否解决： 解决 | |
| 检测人：01 | 日期：2025.08.14 |
| 交货负责人： 日期：2025.9.14 | 收货负责人： 日期：2025.9.15 |