



激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2022.06.09
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：2001020A031
故障描述： 将采集模块网线接入以太网接口，相机驱动不能显示已连接的相机； 同时发现激光器镜头存在碎裂情况。	
维修处理： 更换激光器镜头，相机返回厂家更换主板。	
维修结果： 维修完成。	
维修人员：刘延林	检测人员：杨书祥

签 收 人： 侯宇华

签收时间： 2022.12.12