

## 维修报告

产品名称: 激光光源采集模块	检测日期: 2024.10.18
规格型号: GX3-LSM-02KCM-01B	产品序列号: 2009020A104
故障描述: 图像发黑, 激光器不亮, 模块内部发现水汽存在。	
维修处理: 对采集模块进行烘干处理, 更换内部进水的受损主控板和激光器。	
维修结果: 采集模块功能恢复正常。	
检测人员: 01	

签收人:



签收时间:

2025.12.11