

分频控制盒返修报告

名称：分频控制盒	SN: FPKZ2006001
返修单位：	返修日期：20200515
故障描述： 分倍频功能不可用。	
故障确认： 连接 4K 组件进行测试，修改分倍频数值，频率无变化。	
解决方案： 1. 连接 4K 组件进行测试，修改分倍频数数值，频率无变化。 2. 拆开控制盒，测试各条线缆通断情况，分倍频连接线缆断开，重新焊接线缆，测试各项功能正常。	
是否解决： 已解决	
工程师： 01	日期：2020.05.29
交货负责人：	收货负责人：贵帅要
日期：	日期：2020.06.22