



返修报告

名称：信号同步单元	型号：DT-200-SDU-LV2D7
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	返修日期：2020.07.31
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	
故障描述： 通电后前面板指示灯不亮，连上编码器后软件无速度显示。	
故障确认： 通过测试信号同步单元，发现前面板灯不亮，无输出信号。	
	
解决方案：	
1. 更换内部主板 2. 带负载拷机 72 小时后测试各输出端口波形均正常，前面板指示灯正常。	
	
是否解决： 已解决	
工程师： 01	日期：2020.07.31
交货负责人：	收货负责人： 
日期：	日期：2020.8.8

