





里程定位系统返修报告

名称: 里程定位服务器	S/N: A18300C009
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	返修日期: 2020.09.08
故障描述: 里程定位服务器串口无接收数据。	
故障确认: 经检测确认里程定位服务器后面串口只能发生无法接受数据。	
	
GPS 板卡无法收取卫星信号。	
	
解决方案: 给换 6450 板卡后串口收发数据正常。	
	
更改 GPS 板卡接收卫星信号正常。	
	
是否解决: 已解决	
检测人: 01	日期: 2020.09.10
交货负责人: 李洪坤	收货负责人: 李洪坤
日期: 2020.09.10	日期:



扫描全能王 创建