

里程精确定位服务器返修报告

名称：里程精确定位服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：G19300C016
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：2020.11.20
故障描述： 现场反馈里程服务器出现偶尔无法开机现象。	
故障确认： 经检测里程定位服务器无法开机原因是系统电源开关导致无法开机。	
解决方案： 更换系统电源开关，功能正常。再无出现系统无法开机现象。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2020.11.24
交货负责人： 日期：2020.12.11	收货负责人： 日期：