



激光光源成像组件返修记录

产品名称: 激光光源成像组件	返修日期: 2022.3.3
规格型号: GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号: 2110020A037
检验人员: 刘延林	完成日期: 2022.3.10
问题描述: 采集图像发黑, 激光器不亮。	
问题重现: 正常输入外部触发时, 图像发黑, 激光器不亮。	
原因分析: 由于光纤接口保护套松动, 导致光纤内部打折, 导致光纤损坏, 不能正常输出激光。	
解决方案: 更换新的光纤。	
解决结果: 图像亮度正常, 返修完成。	

签收人: 刘延林签收时间: 2022.3.17发货人: 刘延林