



产品维修检测报告

客户名称/项目名称: LQ 激光光源采集模块	产品数量: 1
产品名称: 激光光源成像组件	出货日期: 2022-10-19
产品型号/SN: GX3-LSM-02KGM-01A	回厂日期: 2022-10-13
<input type="checkbox"/> 样机入库 <input checked="" type="checkbox"/> 返修 <input type="checkbox"/> 退换货入库	<input checked="" type="checkbox"/> 保修 <input type="checkbox"/> 非保修

异常描述: 激光器镜头破裂

产品检测及维修记录	检测结果及原因分析	激光器无法正常工作。				
		不良原因: <input type="checkbox"/> 使用不良 <input type="checkbox"/> 寿命到限 <input type="checkbox"/> 设计不良 <input type="checkbox"/> 工艺不良 <input type="checkbox"/> 物料不良 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ()				
	纠正预防措施	1, 更换激光模块; 2, 老化测试 24H;				
	更换配件明细					
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
维修费用	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____					

结论: 合格

负责人: 李嘉



检验员: 刘丽

时间: 2022年10月19日