

线阵图像采集主机返修报告

名称：线阵图像采集主机	型号：GX3-HS-01B
返修单位：北京主导时代科技有限公司	序列号：UA220201
维修单位：北京鹰路科技有限公司	返修日期：2022.9.13
故障描述： 线阵图像采集主机焊点开焊。	
故障： 线阵图像采集主机焊点开焊。	
解决方案： 返回工厂重新焊接。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2022.11.10
交货负责人：韩园园	收货负责人：张腾
日期：2022.11.10	日期：2022.11.10