



产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司	产品数量: 1
产品名称: 激光光源成像组件	出货日期: /
产品型号/料号: GX3-LSM-02KGM SN: 1906020A039	回厂日期: /
<input type="checkbox"/> 样机入库 <input checked="" type="checkbox"/> 返修 <input type="checkbox"/> 退换货入库	

异常描述:

激光器出光弱, 模块进水

反馈人:

产品检测及维修记录	检测结果及原因分析	该模块进水, 激光器出光弱				
	不良原因:	<input type="checkbox"/> 使用不良 <input type="checkbox"/> 寿命到限 <input type="checkbox"/> 设计不良 <input type="checkbox"/> 工艺不良 <input type="checkbox"/> 物料不良 <input type="checkbox"/> 其他 ()				
	纠正预防措施	更换模块的激光器以及电路板, 重新给模块做密封处理				
	更换配件明细					
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
维修费用	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____					
涉及部门	质量部	生产部	研发部	管理部/市场部		
签名确认	李嘉	郝云龙	官小宝			

备注: 1.新产品及二次以上因相同原因产生退货产品须通知研发部进行深入分析问题,并解决问题。
2.涉及到对外费用, 须有市场部签字同意。