

激光光源采集模块检测报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2022.10
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01B	产品序列号：1906020A039
检验人员：01	
问题描述： 采集模块进水。	
问题重现： 观察前视窗有水雾存在。	
原因分析： 采集模块长时间受喷溅导致进水。	
解决方案： 对采集模块进行烘干处理，更换内部进水的受损主板和激光器。	
维修结果： 维修完成。	
维修费用： 硬件更换费：18000 元+维修服务费：1000 元=总费用：19000 元。	

返修签收单

需方单位：北京铁科英迈技术有限公司

供方单位：北京智弘通达科技有限公司

货物清单：

序号	设备名称	规格/型号	数量	单位	序列号	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01B	1	台	1906020A039	

签收人： 刘建林

发货人： 刘建林

日期： 2022.11.23

请阅读并理解下述声明，您在最后的签字表明您确认收到的物品与此单所填内容一致。

*本货物签收单所填写的信息均与送达您手上的实际物品的信息相符合

* *请您在确认本货物签收单内容均为正确且属实后，签字或盖章确认。