



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 1				
产品名称: 激光光源成像组件		出货日期: 2022. 3. 23				
产品型号/料号: GX3-LSM-02KGM-01C		回厂日期: 2022. 3. 17				
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修				
异常描述: 采集图像暗。						
反馈人: 郝云龙						
产品检测及维修记录	检测结果及原因分析	激光器出光弱, 导致图像偏暗。				
						
	不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他 ()					
	纠正预防措施	更换激光器。				
	更换配件明细					
物料名称		料号	型号/规格	数量	单价	备注
激光器		/	LM-808-C30S-F400NA15	1	/	/
维修费用		☒ 无				
		☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____				


结论:

合格

检验员:

李再瑞

负责人:



时间:

2022-3-23

