



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 1			
产品名称: 小车图像采集模块		出货日期: 2022. 3. 23			
产品型号/料号: 4K 组件左侧		回厂日期: 2022. 3. 17			
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修			
异常描述: 采集图像暗。					
反馈人: 郝云龙					
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测 结果 及 原 因 分 析	激光器中有固件脱落, 导致出光弱, 采集图像偏暗。			
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他 ()			
	纠正 预防 措施	更换激光器。			
	更换配件明细				
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价
激光器	/	LM-808-C30S-F400	1	/	/
维修费用 ☒ 无 ☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____					

结论:
负责人:

合格

检验员:
时间: