



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 1			
产品名称: 激光光源成像组件		出货日期:			
产品型号/料号: ZHXJYFHJ-CJ-CG-21		回厂日期: 2022.8			
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修			
异常描述: 无激光输出, 指示灯不亮。					
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测结果及原因分析	经检测, 模块上电后指示灯不亮, 相机采集时激光灯不亮 原因分析: 线路板老化			
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他			
	纠正预防措施	1. 更换电源板 2. 更换驱动板			
	更换配件明细				
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价
电源板	/	/	1	/	/
驱动板	/	/	1	/	/
维修费用		☒ 无			
		☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____			

结论:

合格

检验员:

负责人:

时间: