



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称:		产品数量: 4			
产品名称: 激光光源成像组件		出货日期: /			
产品型号/料号: GX3-LSM-02KGM		回厂日期: /			
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库					
异常描述: SN 为 1812020A029 的模块图像一侧暗; SN 为 1812020A063 的模块激光出光弱; SN 为 1812020A053 的模块出光弱; SN 为 1812020A026 的模块对线偏移 反馈人:					
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测 结果 及 原 因 分 析	SN 为 1812020A029 的模块对线偏移; SN 为 1812020A063 和 SN 为 1812020A053 激光器异常 SN 为 1812020A026 的模块对线偏移, 重新对线 SN 为 1812020A063 的模块 harting 接头异常			
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☐ 其他 ()			
	纠正 预防 措施	SN 为 1812020A029 的模块更换激光器, 并重新对线; SN 为 1812020A063 和 SN 为 1812020A053 的模块更换激光器; SN 为 1812020A026 的模块重新对线			
	更换配件明细				
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价
维修费用		☒ 无 ☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____			
涉及部门	质量部	生产部	研发部	管理部/市场部	
签名确认	李嘉	郝云龙	官小宝		

备注: 1.新产品及二次以上因相同原因产生退货产品须通知研发部进行深入分析问题,并解决问题。

2.涉及到对外费用, 须有市场部签字同意。