


天线返修报告

名称: 天线	型号: TSO-C144
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	序列号: 10015
维修单位: 北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期: 2022.11.11
故障描述: 现场反馈里程服务器出现 GNSS 天线收星不稳定。	
故障确认: 连接定位服务器, 天线收星正常, 断电重启多次, 出现断续收星情况。	
解决方案: 天线换新。	
是否解决: 已解决	
检测人: 01	日期: 2022.11.28
交货负责人: 王卫 日期: 2022.11.28	收货负责人:  日期: 2022.11.29

