



激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.01.11
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01B	产品序列号：2111020A050
故障描述： 采集模块进水，Harting 接头模块损坏。另附数据电源线缆一根，未描述故障。	
维修处理： 检查模块和线缆内部状态，更换模块的主板和 Harting 接头模块，重新进行测试。	
维修结果： 维修完成。	
维修人员：刘延林	检测人员：杨书祥

签 收 人：朱尔家

签收时间：2023.1.12