



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co., Ltd
苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: LQ 激光光源采集模块		产品数量: 1				
产品名称: 激光光源采集模块		出货日期: 2022-10-19				
产品型号/SN: GX3-LSM-02KGM-01B		回厂日期: 2022-10-13				
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修				
异常描述: Hating 接头损坏						
产品检测及维修记录	检测结果及原因分析	模块进水导致主板腐蚀损坏				
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他 ()				
	纠正预防措施	1, 更换激光模块; 2, 更换主板; 3, 更换相机; 4, 老化测试 24H;				
		更换配件明细				
		物料名称	料号	型号/规格	数量	单价
维修费用		☒ 无 ☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____				

结 论: 合格

负责人: 李嘉

检验员: 刘丽

时 间: 2022年10月19日

