

激光光源采集模块检测报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.03.24
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01C	产品序列号：2001020A051
故障描述： 模块激光器激光线偏移；Harting 插座受损，不能正常连接。 	
解决方案： 重新校准激光线；更换 Harting 插座。	
维修费用： 硬件更换费：2000 元+ 维修服务费：1000 元+运输与质保：1000 元= 总费用：4000 元。	
检测人员：01	