



产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司	产品数量: 1
产品名称: 智能供电分配单元	出货日期: 2023. 4. 14
产品型号: DT-PDU-01	回厂日期: 2023. 4. 14
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库	☒ 保修 ☐ 非保修

异常描述: A1 A2 A3 端口无输出电压。

1. 检测结果: 经上电测试, A1 A2 A3 端口无输出电压。
2. 原因分析: 现场负载过大导致 A1 A2 A3 端口对应保险丝熔断。



产品检测及维修记录

检测结果及原因分析

不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良
☒ 其他



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd
苏州美力拓电子科技有限公司

纠正 预防 措施	更换保险丝。					
	更换配件明细					
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/
维修费用	☐ 无					
	☐ 有 硬件更换费：_____ + 维修服务费：_____ = 总费用：_____					

结 论： **合格**

负责人：孙兴顺

