



激光光源采集模块维修报告

产品名称: 激光光源采集模块	检测日期: 2023.03.24
规格型号: GX3-LSM-02KGM-01C	产品序列号: 2001020A051
故障描述: 模块激光器激光线偏移; Harting 插座受损, 不能正常连接。	
维修处理: 重新校准激光线; 更换 Harting 插座。	
维修结果: 维修完成。	
检测人员: 01	

签收人:

签收时间:

2023.4.27