


激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.03.24
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：2009020A081
故障描述： 模块激光器激光线偏移。	
维修处理： 重新校准激光线。	
维修结果： 维修完成。	
检测人员：01	

签收人： 

签收时间： 2023.4.27