

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.03.24
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：2009020A082
故障描述： 有水雾进入内部，激光器故障。	
维修处理： 烘干水分，更换激光器。	
维修结果： 维修完成。	
检测人员：01	

签收人： 朱定

签收时间： 2023.4.27