



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 1			
产品名称: 激光光源成像组件		出货日期:			
产品型号/SN: GX3-LSM-02KGM-01A (铭牌漆掉落)		回厂日期: 2023-2-1			
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修			
异常描述: 相机不采集					
产品检测及维修记录	检测结果及原因分析	经测试分析, 发现该模块客供相机上电正常, 但是不采集。			
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他 ()			
	纠正预防措施	更换客供相机, 升级激光器, 由 30W 升级至 35W。			
	更换配件明细				
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价
808 激光器	/	LFM-808-C35-200S	1		
维修费用		☒ 无 ☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____			

结 论:

合格

负责人:

2023.5.31



检验员:

孙兴顺

时 间:

2023.5.31