

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.02.06
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：1906020A023
故障描述： 相机故障，不能正常通过初始化，无法连接到主机。	
维修处理： 将相机进行换新。	
维修结果： 维修完成，将更换下来的相机（序列号：12174762）发回客户。	
检测人员：01	

签收人： 李松

签收时间： 2023.6.5