



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 鹰路		产品数量: 1			
产品名称: 激光光源采集模块		出货日期:			
产品型号/SN: GX3-LSM-02KCM-01B SN: 2009020A103		回厂日期: 2023-6-19			
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修			
异常描述: 激光器不亮					
产品检测及维修记录	检测结果及原因分析	激光器不亮是因为无电压、电流输入(电源板损坏)。			
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他 ()			
	纠正预防措施	更换电源板、更新 30W 激光器为 35W。			
	更换配件明细				
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价
808 激光器	09.01.000037	LFM-808-C35-2005S	1		
PCBA	02.01.000074	LO 激光电源板 LTC3780 120190211	1		
维修费用	☒ 无				
	☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____				

结 论: **合格**

检验员: 孙兴顺

负责人: 宋研

时间: 2023.7.6

