

## 激光光源图像采集模块维修报告

产品名称: 激光光源图像采集模块	检测日期: 2023.06.20
规格型号: GX3-LSM-02KCM-01B	产品序列号: 2009020A103
故障描述: 内部主板损坏, 不能正常点亮激光器。	
维修处理: 更换主板。	
维修结果: 图像亮度正常。	
检测人员: 01	

签收人:

董海生

签收时间:

2023.7.22