

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.09.14
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01D	产品序列号：2207020A020
故障描述： 图像亮度不足且亮度不均。	
解决方案： 重新对线，并将激光器由 30W 升级为 35W。	
维修结果： 图像亮度正常。	
检测人员：01	

签收人：杨书祥.

签收时间：2023.9.14.