



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称：北京鹰路科技有限公司		产品数量：1				
产品名称：激光光源采集模块		出货日期：2020-7				
产品型号/SN：GX3-LSM-04KGM-01A 2007020A061		回厂日期：2023-8-15				
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修				
异常描述：激光不亮						
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测 结果 及 原 因 分 析	激光不良的原因为激光器损坏				
		不良原因： ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他（ ）				
	纠正 预防 措施	激光器升级为 35W 激光器				
	更换配件明细					
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
	808 激光器	09.01.000037	LF-808-C35-2005	1		
维修费用		☒ 无				
		☐ 有 硬件更换费：_____ + 维修服务费：_____ = 总费用：_____				

结 论：

检验员：

负责人：

时 间：