



激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.03.27
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01B	产品序列号：2001020A028
故障描述： 采集模块内部发现水渍。 激光器功能异常，不能正常点亮。 主板功能异常，不能正常点亮激光器。	
维修处理： 更换激光器和主板，重新做防水处理。	
维修结果： 维修完成。	
检测人员：01	

签收人：刘庆宇
签收时间：2023.09.22