



激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.08.17
规格型号：GX3-LSM-04KGM-01A	产品序列号：2007020A061
故障描述： 模块激光线偏移，导致图像亮度低。	
维修处理： 校正激光线位置。	
维修结果： 图像亮度正常。	
检测人员：01	

签收人：朱水宝

签收时间：2023.8.30