

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.09.05
规格型号：GX2-LSM-01KCM	产品序列号：7017060612
故障描述： 模块激光器不能正常输出激光。	
维修处理： 更换模块内部主控板。	
维修结果： 图像亮度正常。	
检测人员：01	

签收人： 罗世

签收时间： 2023.10.27