



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 1				
产品名称: 激光光源成像组件		出货日期:				
产品型号/SN: GX3-LSM-02KGM 1902020A019		回厂日期: 2023-11-3				
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修				
异常描述: 激光器不亮。						
产品检测及维修记录	检测结果及原因分析	经检测, 模块内部线路板老化, 激光器端无电源输入。				
		不良原因: ☐ 使用不良 ☒ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☐ 其他 ()				
	纠正预防措施	更换模块内部整套线路板, 激光器升级至 35W				
	更换配件明细					
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
	808 激光器	09.01.000037	LF-808-C35-200S	1		
PCBA	02.01.000075	gerber0520190211	1			
PCBA	02.01.000074	LTC3780_1_20190211	1			
维修费用	☒ 无					
	☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____					

结 论:

合格

负责人: 冰可

检验员:

孙兴顺

时 间:

2023.11.7

