



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 1			
产品名称: 激光光源采集模块		出货日期:			
产品型号/SN: GX3-LSM-02KGM-01A 2108020A009		回厂日期:			
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修			
异常描述: 激光不出光, 相机黑图					
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测 结果 及 原 因 分 析	经检测, 激光不出光的原因: 激光器损坏			
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他 ()			
	纠正 预防 措施	将激光器更换为 35W 激光器。			
	更换配件明细				
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价
808 激光器	09.01.000037	LF-808-C35-200S	1		
维修费用		☒ 无 ☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____			

结 论:

合格

负责人:

张可平

检验员:

孙兴顺

时 间:

2024.1.24

