



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 2			
产品名称: 激光光源采集模块		出货日期: 2021.3			
产品型号/SN: GX3-LSM-02KGM-01A SN: 2208020A024 2210020A051		回厂日期: 2024.1			
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☐ 保修 ☐ 非保修			
异常描述: 模块上电后无反应					
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测 结果 及 原 因 分 析	经检测, 两个模块相机烧坏。			
		不良原因: ☒ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☐ 其他			
	纠正 预防 措施	1. 更换客供相机; 2. 将激光器升级至 35W。			
	更换配件明细				
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价
808 激光器	09.01.000037	LF-808-C35-200S	1		

结 论:

合格

负责人:

孙兴顺



时

间:

孙兴顺

2024.1.28