



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 鹰路		产品数量: 1				
产品名称: 激光光源采集模块		出货日期:				
产品型号/SN: GX3-LSM-02KCM-01B SN: 2009020A101		回厂日期: 2024-3-10				
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修				
异常描述: 激光器不亮						
产品检测及维修记录	检测结果及原因分析	激光器不亮是因为无电压、电流输入 (判定为激光器损坏)。				
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他 ()				
	纠正预防措施	更换 30W 808 激光器为 35W 激光器。				
	更换配件明细					
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
	808 激光器	09.01.000037	LFM-808-C35-2005S	1		
				1		
维修费用		☒ 无 ☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____				

结 论:

合格

检验员: 王钰

负责人:

宋平

时 间: 2024.3.16