

定位同步服务器返修报告

名称：定位同步服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：A18300C011
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：2024.05.20
故障描述： 定位同步服务器系统电源开关失灵。	
故障确认： 经过开机检测，系统电源开关故障；	
解决方案： 更换系统电源开关。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2024.05.21
交货负责人：王卫 日期：2024.05.21	收货负责人：司征 日期：2024.5.22