



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

品质异常单

项目名称: 激光光源采集模块		产品数量: 1pcs				
产品名称: L2KG-A		时间: 2024.7.4				
产品型号/料号: 1902020A019						
异常类型: ☒ 返修						
异常描述		激光不亮				
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测 结果 及 原 因 分 析	1. 上电点亮模块, 相机内外触发采集, io 配置正确, 光源不亮 2. 打开模块, 检查相机输出信号正常, 发现相机输出的针脚有断开, 激光器电流值为 0 3. 重新压接接头并加固, 模块重新上电, 激光正常点亮。				
		不良原因: ☐ 使用不良 ☒ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☐ 其他 ()				
	纠正 预防 措施	1. 振动 10h 并持续拷机 10H, 模块工作状态正常; 2. 针脚保护性措施, 避免针脚断开				
		更换配件明细				
	物料名称		料号	型号/规格	数量	单价
涉及部门		产品部	研发部	生产部	质量部	
签名确认					方强	

