

定位同步服务器返修单

设备名称：定位同步服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：C23300C002
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：2025.03.31
故障描述： 定位同步服务器无法开机	
故障确认： 定位同步服务器加电，系统电源无法正常开机。经过检测系统电源损坏需要更换系统电源。	
解决方案： 更换系统电源	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2025.03.31
交货负责人：王卫 日期：2025.4.21	收货负责人：孔祥民 日期：2025.4.22