

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2025.04.21
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：2411020A024
故障描述： 现场反馈网络不通，发回检测网络正常，重新加固接头线芯。发现运输过程中包装不当造成边角磕碰变形，如下图所示。 	
维修处理： 更换采集模块上盖。	
维修结果： 采集模块外观恢复正常，功能测试正常。	
检测人员：01	

签 收 人： 胡 泰

签收时间： 2025.5.11