


定位同步服务器返修报告

名称：定位同步服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：K21300C011
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：20250509
故障描述： 定位同步服务器使用中有糊味。	
故障确认： 经过开机检测，服务器各项功能均正常，开机检测内部安装线缆及板卡未发现异常；	
解决方案： 定位同步服务器各项功能均正常，无故障。 定位同步服务器返回时后面板系统电源接口螺丝脱落，已进行整备。 	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：20250513
交货负责人：李卫 日期：20250514	收货负责人：孔祥民 日期：2025.5.15

