


定位同步服务器返修报告

名称：定位同步服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：F23300C017
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：20250512
故障描述： 定位同步服务器升级 GNSS。	
故障确认： GNSS 模块更换单北斗定位模块	
解决方案： GNSS 模块更换单北斗定位模块	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：20250516
交货负责人：  日期：	收货负责人：  日期： 2025.5.24

