


定位同步服务器返修单

设备名称：定位同步服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号： F23300C016
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：2025.06.23
故障描述： 定位同步服务器升级北斗卫星模块	
故障确认： 将 GNSS 模块升级更换为北斗卫星模块	
解决方案： 升级更换为北斗卫星模块	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2025.06.27
交货负责人：李卫 日期：2025.07.03	收货负责人： 日期：  2025.7.4