

## 激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2025.07.28
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01B	产品序列号：2108020A019
故障描述： 网口速度不足 1000MB，图像亮度低。	
维修处理： 清洁网线接口，对光学部分进行重新对线并加固。	
维修结果： 采集模块网速恢复正常，亮度正常。	
检测人员：01	

签收人：陈运

签收时间：2025年8月4日