

# 定位同步服务器返修单

设备名称：定位同步服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：G22300C007
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：2025.08.01
故障描述： 定位同步服务器开关损坏	
故障确认： 定位同步服务器开关变形损坏，无法使用。需要更换开关。	
解决方案： 定位同步服务器更换开关。	
是否解决： <p style="text-align: center;">解决</p>	
检测人：01	日期：2025.08.06
交货负责人： 日期：2025.8.6	收货负责人： 日期：