

维修报告

产品名称：分频控制模块	检测日期：2025.09.25
规格型号：GX2-DFC	产品序列号：/
故障描述： 上电后无反应。	
维修处理： 更换内部电源。	
维修结果： 分频控制模块功能恢复正常。	
检测人员：01	

签收人： 董延签收时间： 2025.10.10日