


# 不合格品返修记录

编号: BHGPFX-2019-0002

日期: 2019 年 12 月 27 日

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称     | 武汉地铁5号线钢轨探伤系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 规格型号     | RJ19001                                                                                             |
| 产品序列号    | S/N:SS1907012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 处置记录编号   | 1                                                                                                   |
| 生产单位     | 北京凯斯隆机电技术有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生产日期     | 2019.07.05                                                                                          |
| 返修单位     | 北京铁科英迈技术有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 返修日期     | 2020.01.03                                                                                          |
| 产品阶段     | 采购验收 <input type="checkbox"/> /领料 <input type="checkbox"/> /组装 <input type="checkbox"/> /调试 <input type="checkbox"/> /标定 <input type="checkbox"/> /内部检验 <input type="checkbox"/> /出厂验收 <input type="checkbox"/> /发货运输 <input type="checkbox"/> /现场安装调试 <input type="checkbox"/><br>现场验收 <input checked="" type="checkbox"/> /产品交付 <input type="checkbox"/> /质保期内售后 <input type="checkbox"/> /质保期外售后 <input type="checkbox"/> /其他: _____ |          |                                                                                                     |
| 问题描述     | 在车轮带动编码器或者手动转动编码器的情况下,信号同步单元有信号输入,无信号输出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                     |
| 原因分析     | 初步判断由内部主板故障导致无信号输出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                     |
| 解决方案     | 更换信号同步单元内部主板。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                     |
| 方案实施验证   | 对更换后的信号同步单元进行质检,各端口功能正常。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                     |
| 返修人签章及日期 | <br>2020.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质检员签章及日期 | <br>返修单位盖章及日期: |
| 备注:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                     |