

信号同步单元返修报告

名称：信号同步单元	型号：DT-200-SDU-LV2D7
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：SS1907011
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2020.11.17
故障描述： 板卡烧毁	
故障确认： 信号同步单元加电后，经检测确认板卡烧毁。	
解决方案： 更换板卡，加电后测试功能正常。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2020.11.23
交货负责人： 日期：2020.12.29	收货负责人： 日期：